

MEGBÍZÓ

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2030 Érd, Alsó utca 1-3.

MEGBÍZÓ KÉPVISELŐI

T. Mészáros András, polgármester
Ágó Mátyás, főépítész

VÁROS-TEAMPANNON KFT. KÖZREMŰKÖDŐ MUNKATÁRSAI

Koszorú Lajos ügyvezető, vezető tervező
Fóthi Annamária településmérnök
Simon Lilla településmérnök

SZAKÉRTŐK

Kuslits Tibor építészmérnök

ÉPÜLETEK KATASZTERE

Sorsz.	Megnevezés	HRSZ	Épület címe	Védettség
1.	Lakóház	22584	Alsó utca 31.	Helyi egyedi védelemre javasolt
2.	Lakóház	22759	Alsó utca 34.	Helyi egyedi védelemre javasolt
3.	Gyermek szolgálat épülete	22776/2	Alsó utca 52.	Helyi egyedi védelemre javasolt
4.	Jézus Szíve kat. templom	22778/1	Alsó utca 56.	Helyi egyedi védelemre javasolt
5.	Lakóház	22617/1	Alsó utca 69.	Helyi egyedi védelemre javasolt
6.	Lakóház	22826	Alsó utca 88.	Helyi egyedi védelemre javasolt
7.	Lakóház	22830	Alsó utca 92.	Helyi egyedi védelemre javasolt
8.	Lakóház	22758	Felső utca 33.	Helyi egyedi védelemre javasolt
9.	Zeneiskola	22781	Felső utca 45.	Helyi egyedi védelemre javasolt
10.	Lakóház	23067/1	Felső utca 82.	Helyi egyedi védelemre javasolt
11.	Lakóház	24003	Fő u. 48.	Helyi egyedi védelemre javasolt
12.	Parasztház	23990	Fő u. 58.	Helyi egyedi védelemre javasolt
13.	Lakóház	23987	Fő u. 66.	
14.	Parasztház	24503	Gereblye u. 2/c	Helyi egyedi védelemre javasolt
15.	Parasztház	24502	Gereblye u. 3.	Helyi egyedi védelemre javasolt
16.	Templom	19262	Hivatalnok u. 3.	
17.	Lakóház	19228	Hivatalnok u. 32/a	Helyi egyedi védelemre javasolt
18.	Parasztház	23121	Ilona u. 56.	Helyi egyedi védelemre javasolt
19.	Parasztház	24041	Iskola köz 1.	Helyi egyedi védelemre javasolt
20.	Parasztház	23935	Járom u. 26	Helyi egyedi védelemre javasolt
21.	Parasztház	23942	Járom u. 33.	Helyi egyedi védelemre javasolt
22.	Parasztház	24063	Kantár köz 8.	Helyi egyedi védelemre javasolt
23.	Polgári lakóház	21520	Mária u. 44.	
24.	Parasztház	24464	Molnár u. 4.	
25.	Polgári lakóház, söröző	24428/1	Római út 4.	Helyi egyedi védelemre javasolt
26.	Lakóház	23969	Római út 16.	
27.	Lakóház	24475	Római út 25.	Helyi egyedi védelemre javasolt
28.	Parasztház	23984	Szapáry u. 6.	Helyi egyedi védelemre javasolt
29.	Időseket ellátó központ	20878/2	Topolya u. 2.	Helyi egyedi védelemre javasolt
30.	Volt gazdasági épület	18796/9	Velencei út 29.	Helyi egyedi védelemre javasolt
31.	Lakóház	24392/1	Vető u. 1/a	Helyi egyedi védelemre javasolt
32.	Lakóház	24381	Vető u. 1/b	

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK KATASZTERE

Sorsz.	Megnevezés	HRSZ	Épület címe	Védettség
1.	Művelődési Ház	22567	Alsó u. 9.	Helyi egyedi védelem
2.	Lakóház, állatorvos	22571	Alsó u. 17.	Helyi egyedi védelem
3.	Lakóház	22746	Alsó u. 24.	Helyi egyedi védelem
4.	Könyvtár	22582/4	Alsó u. 27.	Helyi egyedi védelem
5.	Lakóház	22783	Alsó u. 58.	Helyi egyedi védelem
6.	Lakóház	22784	Alsó u. 60.	Helyi egyedi védelem
7.	Lakóház	22787	Alsó u. 62.	Helyi egyedi védelem
8.	Lakóház	22791	Alsó u. 66.	Helyi egyedi védelem
9.	Lakóház	22821	Alsó u. 82.	Helyi egyedi védelem
10.	Lakóház	22729/2	Alsó u. 93.	Helyi egyedi védelem
11.	Polgári villa	19239	Esküdt u. 2.	Helyi egyedi védelem
12.	Helytörténeti múzeum	(22716)	Felső u. 3.	Helyi egyedi védelem
13.	Polgári lakóház	22721	Felső u. 9.	Helyi egyedi védelem
14.	Polgári lakóház	22737	Felső u. 21.	Helyi egyedi védelem
15.	Lakóház	22748	Felső u. 25.	Helyi egyedi védelem
16.	Lakóház	23065/2	Felső u. 72.	Helyi egyedi védelem
17.	Lakóház	23070	Felső u. 76.	Helyi egyedi védelem
18.	Kincses Óvoda	23749	Fő u. 12.	Helyi egyedi védelem
19.	Lakóház	24043	Fő u. 34-36.	Helyi egyedi védelem
20.	Bolyai János Ált.Isk.	24033	Fő u. 40.	Helyi egyedi védelem
21.	Lakóház	24408	Fő u. 51.	Helyi egyedi védelem
22.	Lakóház	24412	Fő u. 55.	Helyi egyedi védelem
23.	Lakóház	23991	Fő u. 56.	Helyi egyedi védelem
24.	Parasztház	23989	Fő u. 60.	Helyi egyedi védelem
25.	Kápolna	23907	Kálvária út	Helyi egyedi védelem
26.	Üres gazdatiszti épület	23947	Kastély utca	Helyi egyedi védelem - műemléki védelemre javasolt
27.	Parasztház	23979	Kastély u.13.	Helyi egyedi védelem
28.	Parasztház	23978	Kastély u.15.	Helyi egyedi védelem
29.	Lakóház	24007	Kastély u. 16.	Helyi egyedi védelem
30.	Parasztház	24552	Kerék u. 1.	Helyi egyedi védelem
31.	Parasztház	24551	Kerék u. 2.	Helyi egyedi védelem
32.		24550	Kerék u.3.	Helyi egyedi védelem
33.	Parasztház	24548/1	Kerék u. 5.	Helyi egyedi védelem
34.	Polgári lakóház/ villa	11854/1	Kövirózsa u. 2.	Helyi egyedi védelem
35.	Polgári lakóház	24504/2	Molnár u. 8.	Helyi egyedi védelem
36.	Parasztház	24452	Molnár u. 13.	Helyi egyedi védelem - műemléki védelemre javasolt
37.	Lakóház	24454	Molnár u. 15.	Helyi egyedi védelem - műemléki védelemre javasolt
38.	Parasztház	24453	Molnár u. 17.	Helyi egyedi védelem - műemléki védelemre javasolt
39.	Polgári lakóház	24578/1	Molnár u. 26/a	Helyi egyedi védelem
40.	Lakóház	23971	Római út 14.	Helyi egyedi védelem
41.	Polgári lakóház	23965	Római út 20.	Helyi egyedi védelem
42.	Polgári lakóház	23963	Római út 22.	Helyi egyedi védelem - műemléki védelemre javasolt
43.	Parasztház	24479	Római út 29.	Helyi egyedi védelem
44.	Lakóház	23949	Római út 32.	Helyi egyedi védelem - műemléki védelemre javasolt
45.	Parasztház	23964	Szapáry u. 7.	Helyi egyedi védelem

46.	Parasztház	23961	Szapáry u. 9.	Helyi egyedi védelem
47.	Parasztház	23960	Szapáry u. 11.	Helyi egyedi védelem
48.	Parasztház	23958/2	Szapáry u. 13.	Helyi egyedi védelem
49.	Parasztház	23977	Szapáry u. 14.	Helyi egyedi védelem
50.	Parasztház	24474	Szent Mihály tér 2.	Helyi egyedi védelem
51.	Víztorony	24799/3	Tolmács u. 5-7	Helyi egyedi védelem

KÖZTERÜLETEK, UTCAKÉPEK KATASZTERE

Sorsz.	Közterület, utca neve	Védettség	Megjegyzés
1.	Alsó utca	A helyi értékvédelmi terület része	
2.	Duna utca 1-30.		
3.	Favágó utca		
4.	Felső utca	A helyi értékvédelmi terület része	
5.	Fő utca	A helyi értékvédelmi terület része	
6.	Hamzsabég tér	A helyi értékvédelmi terület része	
7.	Hősök tere	A helyi értékvédelmi terület része	
8.	Kastély utca	A helyi értékvédelmi terület része	
9.	Mária - Sárd utca		
10.	Mecset utca	A helyi értékvédelmi terület része	
11.	Mély út	A helyi értékvédelmi terület része	
12.	Római út	A helyi értékvédelmi terület része	
13.	Szántó utca 56-82	A helyi értékvédelmi terület része	
14.	Szapáry utca	A helyi értékvédelmi terület része	

KÖZTÁRGYAK KATASZTERE

Sorsz.	Köztárgy megnevezése	Köztárgy címe	Védettség
1.	Emlékharang	Ercsi úti temető	Helyi egyedi védelemre javasolt
2.	Kegyeleti emlékmű	Ercsi úti temető	
3.	Szovjet emlékmű	Ercsi úti temető	
4.	Golgota	Érdliget, Budai út – Balatoni út	Helyi egyedi védelemre javasolt
5.	Országzászló tartó emlékmű	Érdliget, Kutyavári út 42-44	Helyi egyedi védelemre javasolt
6.	1848-as emlékmű	Érdliget, Topolya – Tállya utca	Helyi egyedi védelemre javasolt
7.	Világháborús emlékmű	Ófalu, Hősök tere	Helyi egyedi védelemre javasolt
8.	Szent Walburga szobra	Ófalu, Kastély utca	Helyi egyedi védelemre javasolt
9.	KALOT- emlékmű	Ófalu, Kastély utca	Helyi egyedi védelemre javasolt
10.	Kereszt	Ófalu, Mély utca vége	Helyi egyedi védelem
11.	Árvízjelző tábla	Ófalu, Római út 4.	Helyi egyedi védelemre javasolt
12.	Útjelző	Ófalu, Római út 9/a	Helyi egyedi védelemre javasolt
13.	Emléktábla	Ófalu, Római út 29 előtt	
14.	Nepomuki Szt. János szobra	Ófalu, Szent Mihály téri templomkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
15.	Bogner Mária Margit szobra	Ófalu, Szent Mihály téri templomkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
16.	Emlékmű	Ófalu, Szent Mihály téri templomkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
17.	Hősi emlékmű	Parkváros, Bajcsy- Zsilinszky út 204.	
18.	Harangjáték	Városcsözpont, Alsó utca, főtér	Helyi egyedi védelemre javasolt
19.	Emlékmű	Városcsözpont, Alsó utca, főtér	
20.	Batthyány Fülöp szobra	Városcsözpont, Alsó utca, főtér	
21.	Városvédő angyal	Városcsözpont, Alsó utca 9.	
22.	Emléktábla	Városcsözpont, Alsó utca 52.	
23.	Kőrösi Csoma Sándor szobra	Városcsözpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
24.	Equatorális napóra	Városcsözpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
25.	Teleki Sámuel mellszobor	Városcsözpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
26.	Stein Aurél mellszobor	Városcsözpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
27.	Baktay Ervin mellszobor	Városcsözpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
28.	Déchy Mór, mellszobor	Városcsözpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
29.	Teleki Pál mellszobor	Városcsözpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
30.	Prinz Gyula mellszobor	Városcsözpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
31.	Reguly Antal mellszobor	Városcsözpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
32.	Almásy László mellszobor	Városcsözpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
33.	Dr. Balázs Dénes szobra	Városcsözpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
34.	Dr. Sáska László mellszobor	Városcsözpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
35.	Vámbéry Ármin mellszobor	Városcsözpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
36.	Aradi vértanúk emlékműve	Városcsözpont, Kálvin tér, ref. templomkert	
37.	Kopjafa	Városcsözpont, Kálvin tér, ref. templomkert	
38.	Emlékmű	Városcsözpont, Kálvin tér, ref. templomkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
39.	Emlékmű	Városcsözpont, Szabadság tér	
40.	Életfa	Városcsözpont, Szabadság tér	
41.	Emléktábla	Városcsözpont, Szabadság tér	



ÉPÜLETEK KATASZTERE

Sorsz.	Megnevezés	HRSZ	Épület címe	Védettség
1.	Lakóház	22584	Alsó utca 31.	Helyi egyedi védelemre javasolt
2.	Lakóház	22759	Alsó utca 34.	Helyi egyedi védelemre javasolt
3.	Gyermek szolgálat épülete	22776/2	Alsó utca 52.	Helyi egyedi védelemre javasolt
4.	Jézus Szíve kat. templom	22778/1	Alsó utca 56.	Helyi egyedi védelemre javasolt
5.	Lakóház	22617/1	Alsó utca 69.	Helyi egyedi védelemre javasolt
6.	Lakóház	22826	Alsó utca 88.	Helyi egyedi védelemre javasolt
7.	Lakóház	22830	Alsó utca 92.	Helyi egyedi védelemre javasolt
8.	Lakóház	22758	Felső utca 33.	Helyi egyedi védelemre javasolt
9.	Zeneiskola	22781	Felső utca 45.	Helyi egyedi védelemre javasolt
10.	Lakóház	23067/1	Felső utca 82.	Helyi egyedi védelemre javasolt
11.	Lakóház	24003	Fő u. 48.	Helyi egyedi védelemre javasolt
12.	Parasztház	23990	Fő u. 58.	Helyi egyedi védelemre javasolt
13.	Lakóház	23987	Fő u. 66.	
14.	Parasztház	24503	Gereblye u. 2/c	Helyi egyedi védelemre javasolt
15.	Parasztház	24502	Gereblye u. 3.	Helyi egyedi védelemre javasolt
16.	Templom	19262	Hivatalnok u. 3.	
17.	Lakóház	19228	Hivatalnok u. 32/a	Helyi egyedi védelemre javasolt
18.	Parasztház	23121	Ilona u. 56.	Helyi egyedi védelemre javasolt
19.	Parasztház	24041	Iskola köz 1.	Helyi egyedi védelemre javasolt
20.	Parasztház	23935	Járom u. 26	Helyi egyedi védelemre javasolt
21.	Parasztház	23942	Járom u. 33.	Helyi egyedi védelemre javasolt
22.	Parasztház	24063	Kantár köz 8.	Helyi egyedi védelemre javasolt
23.	Polgári lakóház	21520	Mária u. 44.	
24.	Parasztház	24464	Molnár u. 4.	
25.	Polgári lakóház, söröző	24428/1	Római út 4.	Helyi egyedi védelemre javasolt
26.	Lakóház	23969	Római út 16.	
27.	Lakóház	24475	Római út 25.	Helyi egyedi védelemre javasolt
28.	Parasztház	23984	Szapáry u. 6.	Helyi egyedi védelemre javasolt
29.	Időseket ellátó központ	20878/2	Topolya u. 2.	Helyi egyedi védelemre javasolt
30.	Volt gazdasági épület	18796/9	Velencei út 29.	Helyi egyedi védelemre javasolt
31.	Lakóház	24392/1	Vető u. 1/a	Helyi egyedi védelemre javasolt
32.	Lakóház	24381	Vető u. 1/b	

Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
1.	22584	Alsó utca 31.	lakó	nincs	helyi egyedi védelem

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló, L-alakban befordított, melléképület a házhoz épített	FSZ	oromfalas nyeregtető cserépfedéssel, utcával párhuzamos gerinc	eredeti T- osztású fa ablakok	fém kapuzat és kerítés

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy rész jó, lakói gondoskodnak az épület értékeinek megőrzéséről.		A felvétel ideje: 2017.04.10.

Helyszínrajz



Fotók



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
2.	22759	Alsó utca 34.	lakó	nincs	helyi egyedi védelem

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
telekhatáron álló	FSZ	kontyolt nyeregtető cserépfedéssel	eredeti hatosztatú fa ablakok	fa kapu

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része jó, a homlokzaton kisebb hibák láthatóak.		A felvétel ideje: 2017.04.10.

Helyszínrajz



Fotók



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
3.	22776/2	Alsó utca 52.	gyermek- szolgálat	nincs	helyi egyedi védelem

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló	FSZ+T	oromfalas nyeregtető cserépfedéssel	eredeti T- osztású fa ablakok	fa kapuzat

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része jó, felújított.	Tömege, ablakai, homlokzati kialakítása.	A felvétel ideje: 2017.04.10.

Helyszínrajz



Fotók



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
4.	22778/2	Alsó utca 56.	templom	nincs	helyi egyedi védelem


Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
szabadon álló	FSZ		több osztatú fa ablakok, rózsablat	nincs

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része jó.	Az épület tömege, homlokzati díszítése, ablakai.	A felvétel ideje: 2017.04.10.

Helyszínrajz



Fotók



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
5.	22617/1	Alsó utca 69.	lakó	nincs	helyi egyedi védelem

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló	P+FSZ	oromfalas nyeregtető cserépfedéssel	eredeti T- osztású fa ablakok, fa zsalugáter	vakolt téglá oszlopok között zárt fa kapuzat, lábazatos kerítés

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része jó, a vakolat festése hiányos.		A felvétel ideje: 2017.04.10. Az ablakok rossz állapotban vannak, eredetiségüket megőrizve felújításuk javasolt.

Helyszínrajz



Fotók



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
6.	22826	Alsó utca 88.	lakó	nincs	helyi egyedi védelem

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló, melléképület a házhoz épített	FSZ	oromfalas nyeregtető, cserépfedéssel	eredeti T-osztású fa ablakok; fa bejárati ajtó	lábazatos faléces kerítés

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része jó.	Tömege, arányai, tornácos kialakítása, nyílászárói; hagyományos formavilága	A felvétel ideje: 2017.04.10.

Helyszínrajz



Fotók



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
7.	22830	Alsó utca 92.	lakó	nincs	helyi egyedi védelem

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló, melléképület nem a házhoz épített	FSZ	nyeregtető palafedéssel	eredeti T-osztású fa ablakok	vakolt, téglaoszlopok között fém kerítés és kapuzat

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része átlagos, a vakolat omladozik a lábazat helyenként beázott.	Tömege, arányai 4 tengelyes homlokzata, nyílászárói	A felvétel ideje: 2017.04.10.

Helyszínrajz





Fotók



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
8.	22758	Felső utca 33.	lakó	nincs	helyi egyedi védelem

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló, melléképület nem a házhoz építve	FSZ+T	nyeregtető palafedéssel	hatosztatú fa ablakok	oszlopok között fém kerítés és kapu

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület műszaki állapota jó.	Az épület előtti dupla akácfasorral együtt védendő.	A felvétel ideje: 2017.04.10.




Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
9.	22781	Felső utca 45	zeneiskola	nincs	helyi egyedi védelem

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló, L-alakban befordított, saroktelek	FSZ	oromfalas nyeregtető, cserépfedéssel, utcával párhuzamos gerinc	eredeti hatosztatú fa ablakok	lábazatos kerítés, fém kapuzat

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része átlagos.		A felvétel ideje: 2017.04.10. – 05.11.

Helyszínrajz




Fotók



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
10.	23067/1	Felső utca 82.	lakó szerelőműhely	nincs	helyi egyedi védelem

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló, melléképület a házhoz építve	FSZ	oromfalas nyeregtető cserépfedéssel	hatosztatú fa ablakok	faléces kerítés



Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület műszaki állapota jó.		A felvétel ideje: 2017.04.10.



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
11.	24003	Fő utca 48.	lakó	nincs	helyi egyedi védelem

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
telekhatáron álló, a melléképület nem a házhoz épített	FSZ	kontyolt nyeregtető cserépfedéssel	osztatlan műanyag ablakok	lábazatos, faléces kerítés; Iskola köz felé zárt téglakerítés

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része átlagos.	A 24408 és 24412 hrsz-ú épületekkel az utcaképben karakteres formát alkotnak, meghatározóak az utca térfalaiban.	A felvétel ideje: 2017.04.10.




Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
12.	23990	Fő utca 58.	lakó	nincs	helyi egyedi védelem

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
telekhatáron álló, zárt sorú	FSZ	oromfalas nyeregtető cserépfedéssel	új hatosztatú fa ablakok	faléces kapuzat

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része jó állapotú, elmúlt években felújított.		A felvétel ideje: 2017.04.10.

Helyszínrajz



Fotók




Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
13.	23987	Fő utca 66.	lakó	nincs	-

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
telekhatáron álló, L-alakban befordított saroktelek	FSZ	nyeregtető cserépfedéssel	osztatlan műanyag	drótkerítés, fém kapuzat

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része átlagos, környezete rendezetlen.	Hagyományos tömege, léptéke a homlokzati díszítések.	A felvétel ideje: 2017.04.10.

Helyszínrajz



Fotók



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
14.	24503	Gereblye utca 2/c	lakó	nincs	helyi egyedi védelem

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló, melléképület a házhoz építve	FSZ	oromfalas nyeregtető cserépfedéssel	kétosztatú műanyag ablakok	előre gyártott faléces kerítés, rossz állapotú

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része rossz állapotú.		A felvétel ideje: 2017.04.03. Az épület tömegalakításában és a szomszédos épülettel (24502 hrsz.) alkot településképi karaktert.

Helyszínrajz



Fotók



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
15.	24502	Gereblye utca 3	lakó	nincs	helyi egyedi védelem

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló, melléképület a házhoz építve	FSZ	oromfalas nyeregtető cserépfedéssel	kétosztatú műanyag ablakok	zárt, tömör tégladísztéses kerítés, fa kapuzat

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része jó állapotú.		A felvétel ideje: 2017.04.03. Az épület tömegalakításában és a szomszédos épülettel (24503 hrsz.) alkot településképi karaktert.

Helyszínrajz





Fotók



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
16.	19262	Hivatalnok utca 3.	templom	nincs	helyi egyedi védelem

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
szabadon álló	FSZ	kontyolt nyeregtető, cserépfedéssel; torony sisakja bádoggal	íves záródású ablakok; új műanyag osztatlan ablakok	fém kerítés

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része jó, felújított.		A felvétel ideje: 2017.04.10. Az épület környezete rendezett.



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
17.	19228	Hivatalnok utca 32/a	lakó	nincs	helyi egyedi védelem

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
szabadon álló, melléképület a házhoz építve	FSZ	kontyolt nyeregtető, cserépfedéssel; utcával párhuzamos gerinc	eredeti fa T-osztású ablakok; zsalu	lábazatos faléces kerítés; fa kapu

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része jó, lakói ügyelnek az épület értékeinek megtartására.		A felvétel ideje: 2017.04.10.

Helyszínrajz





Fotók



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
18.	23212	Ilona utca 56.	lakó	nincs	helyi egyedi védelem

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló	FSZ	oromfalas nyeregtető cserépfedéssel	eredeti fa T-osztású ablakok	vakolt zárt téglakerítés, fa kapuzat



Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része átlagos.		A felvétel ideje: 2017.04.10. Az épület előtti két gesztenyefával együtt védendő.



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
19.	24041	Iskola köz 1.	lakó	nincs	helyi egyedi védelem

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló	FSZ	oromfalas nyeregtető cserépfedéssel	hatosztatú eredeti fa nyílászáró, fa bejáratiajtó	fém kapuzat

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület műszaki állapota leromló, beázások láthatóak a homlokzaton, a vakolat omladozik.		A felvétel ideje: 2017.04.10.



Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület műszaki állapota átlagos.	Tömege arányai, valamint a tornácos kialakítása.	A felvétel ideje: 2017.05.11. A telken új lakóházat építenek.

Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
21.	23942	Járom utca 33.	lakó	nincs	helyi egyedi védelem

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló, melléképület nem a házhoz építve	FSZ	oromfalas nyeregtető cserépfedéssel	háromosztatú műanyag ablakok	vas, drót és nádborítású kerítés,

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület műszaki állapota rossz, vakolata hullik.	Tömege, arányai, valamint a homlokzat téglá díszítései.	A felvétel ideje: 2017.05.11.

Helyszínrajz



Fotók



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
22.	24063	Kantár köz 8.	lakó	nincs	helyi egyedi védelem

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló, melléképület nem a házhoz építve	FSZ	oromfalas nyeregtető cserépfedéssel	két- és hatosztatú fa ablakok	lábazatos vas kerítés

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület műszaki állapota átlagos, homlokzaton a vakolat omlik.	Tömege, arányai, valamint a homlokzaton a tégladísztés.	A felvétel ideje: 2017.05.11.

Helyszínrajz



Fotók




Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
23.	21520	Mária utca 44.	lakó üres	nincs	helyi egyedi védelem

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló, melléképület nem a házhoz épített	FSZ	csonkolt nyeregtető cserépfedéssel	hatosztatú fa	vakolatlan téglaoszlopok között vas kerítés; fa kapu

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület műszaki állapota leromló, a vakolat több helyen leomlott, a kerítés állapota rossz.		A felvétel ideje: 2017.04.10.

Helyszínrajz





Fotók



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
24.	24464	Molnár utca 4.	Lakó	nincs	helyi egyedi védelem

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló, melléképület az utcafrontról nem látható	FSZ	oromfalas nyeregtető cserépfedéssel	három- és hatosztatú fa ablakok	tömör téglakerítés; vas kapubejáró náddal fedett

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része rossz állapotú, környezete rendezetlen.		A felvétel ideje: 2017.04.03. Az épület felmérése nehezített a zárt és tömör kerítés miatt. Az épület értékei nem tudnak érvényesülni az utcaképben.



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védetség
25.	24428/1	Római út 4.	vendéglátás söröző	nincs	helyi egyedi védelem

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló, utcavonalra L-alakban befordított sarok telek	FSZ	kontyolt nyeregtető, utcával párhuzamos gerinccel	osztatlan műanyag ablakok	tömör téglakerítés, mázolt fémkapu



Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület vakolata omladozik, műszaki állapota közepes.		A felvétel ideje: 2017.04.03.

Fotók

Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
26.	23969	Római út 16.	lakó	nincs	helyi egyedi védelem

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
zárt sorú melléképület az utcafrontról nem látható	FSZ+T	oromfalas nyeregtető, cserépfedéssel	új fa kinézetű osztatlan műanyag nyílászárók	új, fa kinézetű műanyag kapuzat

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része jó állapotú, újszerű.	Tömege, arányai beépítése az utcaképben	A felvétel ideje: 2017.04.03.



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
27.	24475	Római út 25.	lakó	nincs	helyi egyedi védelem

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló, utcavonalra L-alakban befordított	P+FSZ	kontyolt nyeregtető utcával párhuzamos gerinc	hatosztatú fa ablakok	fém kapu, vakolt zárt téglakerítés

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része jó, vakolat hiányok láthatóak a homlokzaton és a lábazaton.		A felvétel ideje: 2017.04.03.

Helyszínrajz



Fotók



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
28.	23984	Szapáry utca 6	lakó	nincs	helyi egyedi védelem

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló, melléképület nem a házhoz épített	FSZ	oromfalas nyeregtető csonkakonttyal cserépfedéssel	osztatlan műanyag ablakok	festett fém kapuzat

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része jó állapotú, lakói ügyelnek az épület részleteinek megőrzésére is.		A felvétel ideje: 2017.04.10. Az épület lábazatának sárga mészkővel való fedése rontja annak falusias karakterét.

Helyszínrajz



Fotók




Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része jó.		A felvétel ideje: 2017.04.10.

Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
30.	18796/9	Velencei út 29.	üres	nincs	helyi egyedi védelem

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló, L-alakban befordított, saroktelek	FSZ+T	kontyolt nyeregtető cserépfedéssel	három osztatú fa nyílászárók	lábazatos, fém kerítés

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része rossz. A homlokzatról a vakolat több helyen hiányzik.		A felvétel ideje: 2017.04.10.

Helyszínrajz



Fotók



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
31.	24392/1	Vető utca 1/a.	lakó	nincs	helyi egyedi védelem

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló L-alakban befordított melléképület nem a házhoz épített	FSZ	kontyolt nyeregtető cserépfedéssel, utcával párhuzamos gerinc	kettő-és háromosztatú fa ablakok	faléces kerítés, fém kapu

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része jó, repedések vakolathiányok láthatóak.	A Hamzsabég tér térfalait képi	A felvétel ideje: 2017.04.03.

Helyszínrajz



Fotók



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
32.	24381	Vető utca 1/b.	üres	nincs	-

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló, L-alakban befordított melléképület nem a házhoz épített	FSZ	nincs	nincs	nincs

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület falai állnak, tető, nyílászáró nincs.	A Hamzsabég tér térfalait képi, tömegében, megjelenésében képez értéket.	A felvétel ideje: 2017.04.03.

Helyszínrajz



Fotók





HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK KATASZTERE

Sorsz.	Megnevezés	HRSZ	Épület címe	Védettség
1.	Művelődési Ház	22567	Alsó u. 9.	Helyi egyedi védelem
2.	Lakóház, állatorvos	22571	Alsó u. 17.	Helyi egyedi védelem
3.	Lakóház	22746	Alsó u. 24.	Helyi egyedi védelem
4.	Könyvtár	22582/4	Alsó u. 27.	Helyi egyedi védelem
5.	Lakóház	22783	Alsó u. 58.	Helyi egyedi védelem
6.	Lakóház	22784	Alsó u. 60.	Helyi egyedi védelem
7.	Lakóház	22787	Alsó u. 62.	Helyi egyedi védelem
8.	Lakóház	22791	Alsó u. 66.	Helyi egyedi védelem
9.	Lakóház	22821	Alsó u. 82.	Helyi egyedi védelem
10.	Lakóház	22729/2	Alsó u. 93.	Helyi egyedi védelem
11.	Polgári villa	19239	Esküdt u. 2.	Helyi egyedi védelem
12.	Helytörténeti múzeum	(22716)	Felső u. 3.	Helyi egyedi védelem
13.	Polgári lakóház	22721	Felső u. 9.	Helyi egyedi védelem
14.	Polgári lakóház	22737	Felső u. 21.	Helyi egyedi védelem
15.	Lakóház	22748	Felső u. 25.	Helyi egyedi védelem
16.	Lakóház	23065/2	Felső u. 72.	Helyi egyedi védelem
17.	Lakóház	23070	Felső u. 76.	Helyi egyedi védelem
18.	Kincses Óvoda	23749	Fő u. 12.	Helyi egyedi védelem
19.	Lakóház	24043	Fő u. 34-36.	Helyi egyedi védelem
20.	Bolyai János Ált.Isk.	24033	Fő u. 40.	Helyi egyedi védelem
21.	Lakóház	24408	Fő u. 51.	Helyi egyedi védelem
22.	Lakóház	24412	Fő u. 55.	Helyi egyedi védelem
23.	Lakóház	23991	Fő u. 56.	Helyi egyedi védelem
24.	Parasztház	23989	Fő u. 60.	Helyi egyedi védelem
25.	Kápolna	23907	Kálvária út	Helyi egyedi védelem
26.	Üres gazdatiszti épület	23947	Kastély utca	Helyi egyedi védelem - műemléki védelemre javasolt
27.	Parasztház	23979	Kastély u.13.	Helyi egyedi védelem
28.	Parasztház	23978	Kastély u.15.	Helyi egyedi védelem
29.	Lakóház	24007	Kastély u. 16.	Helyi egyedi védelem
30.	Parasztház	24552	Kerék u. 1.	Helyi egyedi védelem
31.	Parasztház	24551	Kerék u. 2.	Helyi egyedi védelem
32.		24550	Kerék u.3.	Helyi egyedi védelem
33.	Parasztház	24548/1	Kerék u. 5.	Helyi egyedi védelem
34.	Polgári lakóház/ villa	11854/1	Kövirózsa u. 2.	Helyi egyedi védelem
35.	Polgári lakóház	24504/2	Molnár u. 8.	Helyi egyedi védelem
36.	Parasztház	24452	Molnár u. 13.	Helyi egyedi védelem - műemléki védelemre javasolt
37.	Lakóház	24454	Molnár u. 15.	Helyi egyedi védelem - műemléki védelemre javasolt
38.	Parasztház	24453	Molnár u. 17.	Helyi egyedi védelem - műemléki védelemre javasolt
39.	Polgári lakóház	24578/1	Molnár u. 26/a	Helyi egyedi védelem
40.	Lakóház	23971	Római út 14.	Helyi egyedi védelem
41.	Polgári lakóház	23965	Római út 20.	Helyi egyedi védelem
42.	Polgári lakóház	23963	Római út 22.	Helyi egyedi védelem - műemléki védelemre javasolt
43.	Parasztház	24479	Római út 29.	Helyi egyedi védelem
44.	Lakóház	23949	Római út 32.	Helyi egyedi védelem - műemléki védelemre javasolt
45.	Parasztház	23964	Szapáry u. 7.	Helyi egyedi védelem

46.	Parasztház	23961	Szapáry u. 9.	Helyi egyedi védelem
47.	Parasztház	23960	Szapáry u. 11.	Helyi egyedi védelem
48.	Parasztház	23958/2	Szapáry u. 13.	Helyi egyedi védelem
49.	Parasztház	23977	Szapáry u. 14.	Helyi egyedi védelem
50.	Parasztház	24474	Szent Mihály tér 2.	Helyi egyedi védelem
51.	Víztorony	24799/3	Tolmács u. 5-7	Helyi egyedi védelem

Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
1.	22567	Alsó utca 9.	művelődési ház	helyi egyedi védelem	-

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló	FSZ	modern tető palafedéssel	műanyag és fa ablakok	nincs

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része jó állapotú.	Az épületegyüttes.	A felvétel ideje: 2017.04.10.

Helyszínrajz



Fotók



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
2.	22571	Alsó utca 17.	lakó állatorvos	helyi egyedi védelem	-

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
Oldalhatáron álló, fésűs	FSZ	oromfalas nyeregtető cserépfedéssel	háromosztatú fa nyílászárók	kőoszlopok között vaskerítés és kapu, oszlopok fed kövén díszítés

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része jó.	Tömege	A felvétel ideje: 2017.04.10.

Helyszínrajz



Fotók



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
3.	22746	Alsó utca 24.	lakó	helyi egyedi védelem	-

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló, utcafronttal párhuzamos	FSZ	kontyolt nyeregtető cserépfedéssel	osztatlan műanyag ablakok	lábazatos kerítés, falécekkel

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Felújítás alatt.	Az épület tömege és arányai	A felvétel ideje: 2017.04.10. A régi ablakok T-osztásúak voltak, díszítettek, belül zsalugáterek, a csere miatt az épület veszített értékéből.

Helyszínrajz



Fotók



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
4.	22582/4	Alsó utca 27.	könyvtár	helyi egyedi védelem	-

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló, L-alakban befordított	FSZ	kontyolt nyeregtető cserépfedéssel	háromosztatú eredeti fa ablakok	oszlopok között kovácsolt vas kerítés

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része jó, felújított.	Homlokzati kialakítása, eredeti ablakok könyöklőpárkányok	A felvétel ideje: 2017.04.10.

Helyszínrajz



Fotók



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
5.	22783	Alsó utca 58.	lakó	helyi egyedi védelem	-

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló, melléképület a házhoz építet	FSZ	oromfalas nyeregtető, cserépfedéssel, utcával párhuzamos gerinc	osztatlan műanyag ablakok	faléces kapuzat

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része jó.	Tömege, homlokzat 4 tengelyes tagolása.	A felvétel ideje: 2017.04.10. Az épület korábban T-osztású fa ablakok voltak, stílusjegyeit az osztatlan ablakok megtörik.

Helyszínrajz



Fotók



Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része jó, lakó gondoskodnak az épület értékeinek megtartásáról.	Tömege, eredeti nyílászárói, aránya	A felvétel ideje: 2017.04.10.

[illegible]

Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
7.	22787	Alsó utca 62	lakó	helyi egyedi védelem	-

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló	FSZ	oromfalas nyeregtető, csonkakonttyal cserépfedéssel, utcával párhuzamos gerinc	eredeti T- osztású fa ablakok	vas kapuzat

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része jó, a homlokzaton a vakolat helyenként omladozik.	Tömege, három tengelyes homlokzat, nyílászárói	A felvétel ideje: 2017.04.10.

Helyszínrajz



Fotók



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
8.	22791	Alsó utca 66.	lakó	helyi egyedi védelem	-

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló, melléképület a házhoz épített	FSZ+T	oromfalas nyeregtető, csonkakonttval, cserépfedéssel, utcával párhuzamos gerinc	eredeti hatosztatú fa ablakok, zsalu	festett vas kapuzat, tömör vakolt téglakerítés

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része jó, a homlokzaton beázások, vakolat hibák találhatók.	Tömegem, formavilága, háromtengelyes homlokzat nyílászárói	A felvétel ideje: 2017.04.10.

Helyszínrajz



Fotók




Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
9.	22821	Alsó utca 82.	lakó üres	helyi egyedi védelem	-


Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló	FSZ	oromfalas nyeregtető, cserépfedéssel	hatosztatú eredeti fa ablakok	lábazatos kerítés, faléces kapuzat

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része rossz, leromló állapotú.	Aránya, tömege, homlokzati kialakítása, ablakai	A felvétel ideje: 2017.04.10.

Helyszínrajz



Fotók



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
10.	22729/2	Alsó utca 93	lakó	helyi egyedi védelem	-

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló, melléképület a házhoz épített	FSZ	oromfalas nyeregtető cserépfedéssel	eredeti fa ötosztatú ablakok	faléces kerítés, és kapuzat

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része átlagos.	Tömege, arányai, nyílászárói	A felvétel ideje: 2017.04.10. Az épülethez való hozzáépítés tömegében illeszkedik a főépülethez, ablaka osztatlan műanyag ablakok

Helyszínrajz





Fotók



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
11.	19239	Esküdt utca 2.	lakó	helyi egyedi védelem	-

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
szabadon álló, melléképület nem a házhoz épített	FSZ	kontyolt nyeregtető, cserépfedéssel	eredeti fa, T-osztású ablakok	dróthálós kerítés, élő sövénnyel

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része jó állapotú, lakó ügyelnek értékeinek megtartására.	Klasszicizáló stílusjegyei.	A felvétel ideje: 2017.04.10.



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
12.	(22716)	Felső utca 3.	helytörténeti múzeum	helyi egyedi védelem	-

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló, fésűs	FSZ	oromfalas nyeregtető palafedéssel	eredeti hatosztatú díszített fa ablakok	oszlopok között kovácsoltvas kerítés

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része jó állapotú, tulajdonosai gondoskodnak az épület értékeinek megőrzéséről.	Díszített szellőzőablakai az oromfalon, csipkemintás ablakkeretek, tornác díszített fa oszlopai, nyílászárók, zsanérok	A felvétel ideje: 2017.04.10.

Helyszínrajz



Fotók



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
13.	22721	Felső utca 9.	iroda	helyi egyedi védelem	-

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló, L-alakban befordított épület	FSZ	kontyolt nyeregtető	eredeti hatosztatú díszített fa ablakok	lemez kapuzat

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része jó.	Az épület tömege, arányai, eredeti nyílászárói.	A felvétel ideje: 2017.04.10.

Helyszínrajz





Fotók



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
14.	22737	Felső utca 21.	lakó	helyi egyedi védelem	-

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
telekhatáron álló, saroktelek, melléképület hozzá építve	FSZ	oromfalas nyeregtető cserépfedéssel	osztatlan új műanyag ablakok	tégla oszlopok között faléces kerítés



Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része jó állapotú, lakó gondoskodik az épület értékeinek megtartásáról.	Homlokzati kialakítása a téglaburkolattal, a tömege, arányai az épülethez tartozó kerítés.	A felvétel ideje: 2017.04.10.



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
15.	22748	Felső utca 25.	lakó	helyi egyedi védelem	

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló, melléképület a házhoz épített	FSZ	oromfalas nyeregtető cserépfedéssel	hatosztatú eredeti fa ablakok	faléces kapuzat, tömör téglakerítés

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület műszaki állapota átlagos. A homlokzaton a vakolat több helyen hiányzik.		A felvétel ideje: 2017.04.10.



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
16.	23065/2	Felső utca 72.	lakó	helyi egyedi védelem	-

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló, fésűs	FSZ	oromfalas nyeregtető cserépfedéssel	háromosztatú fa ablakok, külső fa zsalugáter	hálós drótkerítés, fém kapuzat

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület műszaki állapota rossz, leromló. Környezete rendezetlen.	Hagyományos tömege	A felvétel ideje: 2017.04.10.

Helyszínrajz



Fotók



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
17.	23070	Felső utca 76.	lakó	helyi egyedi védelem	-

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló, melléképület a házhoz építve	FSZ	kontyolt nyeregtető cserépfedéssel	háromosztatú fa ablakok	lábazatos kerítés, az oszlopok között fadeszkák, fém kapuzat

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része átlagos, a vakolat a lábazaton hiányos, a kerítés rossz állapotú.	Hagyományos tömege, homlokzati díszítései.	A felvétel ideje: 2017.04.10.

Helyszínrajz



Fotók



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védetség	Javasolt védetség
18.	23749	Fő utca 12.	oktatás óvoda	helyi egyedi védelem	-

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
zárt sorú, melléképület nem a házhoz épített	FSZ	kontyolt nyeregtető cserépfedéssel	eredeti T- osztású fa és műanyag ablak	lábazatos drót kerítés, fém kapu

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része jó állapotú, tulajdonosai ügyelnek az épület részleteinek megőrzésére.		A felvétel ideje: 2017.04.10. Kiemelendő, hogy az újonnan beszerelt műanyag ablakok követik az eredeti fa T-osztású ablakok megjelenését.

Helyszínrajz





Fotók



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
19.	24043	Fő utca 34-36	lakó	helyi egyedi védelem	-

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló, utcavonalra L-alakban befordított saroktelek	FSZ	oromfalas nyeregtető csonkakonttyal és cserépfedéssel L-alakban	eredeti T-osztású fa ablakok, belső fa zsalugáter	drótkerítés elő sövénnel, fém kapu

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része leromló állapotú, a vakolat omladozik, beázások és repedések láthatóak a homlokzaton.		A felvétel ideje: 2017.04.10. Az épület értékeit növeli a sövénykerítés és a kert növényállománya.



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
20.	24033	Fő utca 40.	oktatás iskola	helyi egyedi védelem	-



Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
telekhatáron álló, melléképület nem a házhoz épített	P+FSZ+1	kontyolt nyeregtető palafedéssel	kétszátatú műanyag ablakok	fém kapuzat

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület műszaki állapota átlagos, a vakolat több helyen omladozik a korábbi felújítások nyomai még láthatóak a homlokzaton.		A felvétel ideje: 2017.04.10.

Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
21.	24408	Fő utca 51.	lakó	helyi egyedi védelem	-

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
zárt sorú, L-alakban befordított, melléképület a házhoz épített	FSZ	nyeregtető cserépfedéssel	négyszögletes eredeti fa nyílászárók	fa kapuzat



Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része jó állapotú.		A felvétel ideje: 2017.04.10.



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
12.	24412	Fő utca 55.	lakó	helyi egyedi védelem	-

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló, L-alakban befordított	FSZ	nyeregtető cserépfedéssel	T-osztású fa ablakok	festet fém kapuzat

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része átlagos.		A felvétel ideje: 2017.04.10.



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
13.	23991	Fő utca 56.	lakó	helyi egyedi védelem	-

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló	FSZ	oromfalas nyeregvető cserépfedéssel	kétosztatú műanyag nyílászáró	festett vas kapuzat

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület műszaki állapota átlagos, a vakolat néhány helyen omladozik.		A felvétel ideje: 2017.04.10.

Helyszínrajz



Fotók




Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
24.	23989	Fő utca 60.	lakó	helyi egyedi védelem	-

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
telekhatáron álló, zárt sorú, melléképület a házhoz épített	FSZ	oromfalas nyereg tető cserépfedéssel	osztatlan új, fa ablakok	műanyag kapuzat

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület műszaki állapota jó, felújítása folyamatos.	A hagyományos tömege, léptéke.	A felvétel ideje: 2017.04.10. Az épület felújítása során a kapubejárót utólagosan alakították ki. A nyílászárók cseréjével és a kapu kialakításával veszített értékéből, a 3+2 tengelyes utcai homlokzat-kialakításból.

Helyszínrajz





Fotók



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
25.	23907	Kálvária út (23877 hrsz)	kápolna	helyi egyedi védelem	-

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
szabadon álló	FSZ	kontyolt nyeregtető, cserépfedéssel; torony sisak pala	fa ablakok	lábazatos, dróthálós kerítés, fém kapu

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része jó. A kerítés állapota rossz, több helyen felszakadt, rozsdás.	Tömege, díszítése, a templom fa tornya	A felvétel ideje: 2017.04.10. A templom környezete rendezett.




Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
26.	23947	Kastély utca	üres gazdatiszti épület	helyi egyedi védelem	műemléki védelem

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
szabadon álló	P+FSZ	oromfalas nyeregtető cserépfedéssel	eredeti fa nyílászáró	nincs

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része rossz, folyamatosan leromló állapotú. Az ablakok és ajtók bedeszkázottak.	Tömeg, homlokzati díszítés, a kastélyhoz tartozó történeti értékek	A felvétel ideje: 2017.04.03. Az épületről számos dokumentum áll fenn a helyreállításhoz. Műemléki védelem alá helyezés folyamatban.

Helyszínrajz





Fotók



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
27.	23979	Kastély utca 13.	lakó	helyi egyedi védelem	-

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló, melléképület nem a házhoz építve	FSZ	oromfalas nyeregtető cserépfedéssel	háromosztatú fa ablakok	fa kapuzat, fém kerítés


Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület műszaki állapota rossz, leromló. Az épületen több repedés is látható, a vakolat omladozik.		A felvétel ideje: 2017.04.10. Az épület környezete rendezetlen.



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
28.	23978	Kastély utca 15.	lakó	helyi egyedi védelem	-

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló, melléképület nem a házhoz épített	FSZ	oromfalas nyeregtető cserépfedéssel	fa osztatlan és kétosztatú ablakok	fa léces kapuzat, vakolatlan, tömör téglakerítés



Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület műszaki állapota rossz, leromló. Beázások nyomai láthatók a homlokzaton, a vakolat omladozik.		A felvétel ideje: 2017.04.10.



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
29.	24007	Kastély utca 16	üres lakó	helyi egyedi védelem	-

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló beépítése, melléképület nem a házhoz épített	FSZ	oromfalas nyeregtető cserépfedéssel	fa nyílászárók az ablakszárnyak hiányoznak	drót kerítés és kapu

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület műszaki állapota rendkívülien rossz, állékonysága veszélyeztetett.		A felvétel ideje: 2017.04.10. Az épület és környezete rendezetlen. A kerítés több helyen fel van szakítva.




Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
30.	24552	Kerék utca 1.	lakó	helyi egyedi védelem	-

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló, melléképület (garázs) nem a házhoz építve	FSZ	oromfalas nyeregtető, cserépfedéssel	kétosztatú, újonnan beépített fa ablakok	festet vaskerítés, fa kapuzat

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület felújítás alatt, vakolt, festetlen falak.		A felvétel ideje: 2017.04.03.

Helyszínrajz



Fotók




Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
31.	24551	Kerek utca 2.	lakó	helyi egyedi védelem	-

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló, melléképület (garázs) nem a házhoz építve	FSZ	oromfalas nyeregtető, cserépfedéssel	kétosztatú, újonnan beépített műanyag ablakok	festet vaskerítés, vas kapuzat

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része jó állapotú.		A felvétel ideje: 2017.04.03.

Helyszínrajz



Fotók




Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
32.	24550	Kerek utca 3.	tárolás pince	helyi egyedi védelem	-

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
szabadonálló	FSZ	Boltozott, földdel fedett	kétszárnyú fa pinceajtó	drót kerítés, kapu nincs

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része jó állapotú.	A pinceajtó díszítése.	A felvétel ideje: 2017.05.11.

Helyszínrajz



Fotók




Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
33.	24548/1	Kerek utca 5.	lakó	helyi egyedi védelem	

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló, melléképület (garázs) nem a házhoz építve	FSZ	oromfalas nyeregtető, cserépfedéssel	háromosztatú, eredeti, fa ablakok	fa kerítés és kapuzat

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része közepes állapotú. Az utcai homlokzat vakolathibák láthatók.		A felvétel ideje: 2017.04.03.

Helyszínrajz



Fotók



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
34.	11854/2	Kövirózsa u. 2.	lakó	helyi egyedi védelem	-

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
Szabadonálló beépítés, melléképület nem a házhoz épített	FSZ+1+T	Nyeregtető palafedéssel	osztatlan és háromosztatú fa ablakok	vas kapuzat, drótkerítés

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület műszaki állapota átlagos.	Neobarokk stílusa, homlokzati díszítései, eredeti nyílászárók.	A felvétel ideje: 2017.05.11.



Helyszínrajz

Fotók
 

Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
35.	24504/2	Molnár utca 8.	Lakó	helyi egyedi védelem	-

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló, utcavonalra L-alakban befordított	P+FSZ	kontyolt nyeregtető	kettő- három- és hatosztatú fa ablakok	kőoszlopok között vaskerítés; a Gereblye köz felé fém kerítés


Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része jó állapotú, lakói ügyelnek az épület részleteinek megőrzésére is.		A felvétel ideje: 2017.04.03. Eredeti homlokzat és ablakok főként az épület hátsó szárnyában látható, az utcafront felőli szárny későbbi építés.



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
36.	24452	Molnár utca 13.	lakó	helyi egyedi védelem	-

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló, melléképület nem a házhoz épített	FSZ	oromfalas nyeregtető csonkakonttval, cserépfedéssel	utcai homlokzaton az ablak befalazva	vakolt téglaképzés, fém kapuzat


Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része rossz állapotú, repedések és leesett vakolat a homlokzaton.		A felvétel ideje: 2017.04.03.



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
37.	24454	Molnár utca 15.	lakó	helyi egyedi védelem	-

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
zárt sorú, melléképület nem a házhoz épített, utcafrontról nem látható	FSZ	oromfalas nyeregtető, cserépfedéssel, utcával párhuzamos gerinc	osztatlan műanyag ablakok	fém gyalogos kapu



Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része átlagos, repedések és lehullott vakolat a homlokzaton.		A felvétel ideje: 2017.04.03.



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
38.	24453	Molnár utca 17.	lakó	helyi egyedi védelem	-

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló, melléképület nem a házhoz épített	FSZ	oromfalas nyeregtető, cserépfedéssel	háromosztatú eredeti fa ablak	vakolt tömör téglakerítés, vas nagykapu, fa gyalogbejáró



Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része átlagos, a vakolat több helyen lehullott.		A felvétel ideje: 2017.04.03.



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védetség	Javasolt védetség
39.	24578/1	Molnár utca 26/A.	Lakó	helyi egyedi védelem	-

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló, fésűs, a melléképület nem a házhoz épített	P+FSZ	kontyolt nyeregtető, cserépfedéssel	hatosztatú eredeti fa ablakok	kőoszlopok között festett vaskapu; drótkerítés

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része jó állapotú, lakói ügyelnek az épület részleteinek megőrzésére is.		A felvétel ideje: 2017.04.03. A lábazati díszítés rontja az épület értékeit. A vakolati díszítés egyedi értékű.



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
40.	23971	Római út 14.	lakóház üzlet	helyi egyedi védelem	-

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló, melléképület nem a házhoz épített	FSZ	főépület sátortetős cserépfedéssel, melléképület oromfalas nyeregtető cserépfedéssel	háromosztatú fa ablakok	vakolatlan téglapillér, fém kapuzat



Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része jó állapotú, kisebb repedések láthatóak a homlokzaton.	A sátortetős melléképület.	A felvétel ideje: 2017.04.03.

Fotók

Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
41.	23965	Római út 20.	lakó	helyi egyedi védelem	-

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
zártosorú melléképület az utcafrontról nem látható	FSZ	nyeregvető utcával párhuzamos gerinccel	eredeti háromosztatú fa ablakok	festett fa kapubejáró



Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része jó állapotú, lakói ügyelnek az épület részleteinek megőrzésére is.		A felvétel ideje: 2017.04.03.



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védetség
42.	23963	Római út 22.	lakó	helyi egyedi védelem	műemléki védelem

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
zárt sorú, melléképület az utcafronttól nem látható	FSZ	nyeregtes utcával párhuzamos gerinccel	osztatlan műanyag ablakok	festett fa kapubejáró


Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része jó állapotú, lakói ügyelnek az épület részleteinek megőrzésére is.		A felvétel ideje: 2017.04.03. Műemléki védelem alá helyezés folyamatban.



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
43.	24479	Római út 29.	lakó	helyi egyedi védelem	-

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló, melléképület a házhoz épített	FSZ	kontyolt nyeregtető, cserépfedéssel utcióval párhuzamos gerinccel	kétosztatú műanyag ablak	festett fa kapuzat

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része átlagos, több helyen omlik a vakolat.		A felvétel ideje: 2017.04.03.



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
44.	23949	Római út 32.	lakó	helyi egyedi védelem	műemléki védelem

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló, utcavonalra L-alakban befordított, saroktelek	P+FSZ	kontyolt nyeregtető utcával párhuzamos gerinccel	háromosztatú faablakok	vegyes falu téglá és kő kerítés, felújított fa kapubejáró

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része rossz állapotú.		A felvétel ideje: 2017.04.03. Az épület előtti zöldfelület igényes, rendezett. Műemléki védelem alá helyezés folyamatban.

Helyszínrajz





Fotók



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
45.	23964	Szapáry utca 7.	lakó	helyi egyedi védelem	-

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló, melléképület a házhoz épített	FSZ	oromfalas nyeregtető cserépfedéssel	osztatlan műanyag ablak	lábazatos faléces kerítés,



Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része jó állapotú.		A felvétel ideje: 2017.04.10.



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
46.	23961	Szapáry utca 9.	lakó	helyi egyedi védelem	-

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló, melléképület a házhoz épített, a garázs különálló	FSZ	oromfalas nyeregtető cserépfedéssel	osztatlan műanyag ablakok, fa ajtó	fém kapuzat



Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része átlagos állapotú. A tető már rossz állapotú.		A felvétel ideje: 2017.04.10.



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
47.	23960	Szapáry utca 11.	lakó	helyi egyedi védelem	-

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló, melléképület a házhoz épített	FSZ	oromfalas nyeregtető cserépfedéssel	osztatlan műanyag nyílászáró	faléces kapuzat


Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület műszaki állapota jó, a homlokzaton a vakolat több helyen omladozik.		A felvétel ideje: 2017.04.10.



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
48.	23958/2	Szapáry utca 13	lakó	helyi egyedi védelem	-

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló, melléképület nem a házhoz épített	FSZ	oromfalas nyeregtető cserépfedéssel	osztatlan műanyag ablakok	lábazatos fadeszkás kapuzat



Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része átlagos állapotú.		A felvétel ideje: 2017.04.10. Az épület felújítás alatt, külső szigetelés az elmúlt években történt.



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
49.	23977	Szapáry utca 14.	lakó	helyi egyedi védelem	-

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
oldalhatáron álló,	FSZ	oromfalas nyeregtető cserépfedéssel	osztatlan műanyag ablakok	lábazatos, faléces kerítés és kapu

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület nagy része átlagos, több helyen felújított.		A felvétel ideje: 2017.04.10. A kerítés rossz állapota rontja az utcaképet.



Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
50.	24474	Szent Mihály tér 3.	egyházi	helyi egyedi védelem	-

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
Oldalhatáron álló beépítés	FSZ	oromfalas nyeregtető cserépfedéssel	eredeti fa háromosztatú; új műanyag	dróthálós kerítés lábazattal;

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület műszaki állapota kiváló, látszik, hogy tulajdonosai gondoskodnak az épület értékeinek megtartásáról.		A felvétel ideje: 2017.04.10. Az épületet felújították, a felújítás nem okozott kárt az épület értékeiben, a homlokzat arányrendszerében. Kitűnő példája az értékek megőrzésére.

Helyszínrajz



Fotók




Sorszám	Hrsz.	Cím	Funkció	Védettség	Javasolt védettség
51.	24799/3	Tolmács utca 5-7	üres víztorony	helyi egyedi védelem	-

Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászáró	Kapu, kerítés
szabadonálló	FSZ	csúcsos palatető	osztatlan ablakok	fém kapu és kerítés, a kerítés felújítása folyamatban

Műszaki állapot	Védendő érték	Megjegyzés, javaslat
Az épület műszaki állapota átlagos.		A felvétel ideje: 2017.05.11. A telken új lakóházat építenek.

Helyszínrajz



Fotók






KÖZTERÜLETEK, UTCAKÉPEK KATASZTERE

Sorsz.	Közterület, utca neve	Védettség	Megjegyzés
1.	Alsó utca	A helyi értékvédelmi terület része	
2.	Duna utca 1-30.		
3.	Favágó utca		
4.	Felső utca	A helyi értékvédelmi terület része	
5.	Fő utca	A helyi értékvédelmi terület része	
6.	Hamzsabég tér	A helyi értékvédelmi terület része	
7.	Hősök tere	A helyi értékvédelmi terület része	
8.	Kastély utca	A helyi értékvédelmi terület része	
9.	Mária - Sárd utca		
10.	Mecset utca	A helyi értékvédelmi terület része	
11.	Mély út	A helyi értékvédelmi terület része	
12.	Római út	A helyi értékvédelmi terület része	
13.	Szántó utca 56-82	A helyi értékvédelmi terület része	
14.	Szapáry utca	A helyi értékvédelmi terület része	

Sorszám	Közerület, utca neve	Védettség	Javasolt védettség
1.	Alsó utca	A helyi értékvédelmi terület része	-

Védendő érték	Fasor	Zöldsáv
Az utca fasorai, zöldfelülete és határoló térfalat képző épületei.	Hiányos nyárfasor. Több helyen 2-3 sorban ültetett fasor. Erős karaktert adnak az oszlopos nyárfák.	A széles 10-20m zöldfelületeken helyenként többszintes növényállomány. Rendezett, határozott karaktert adnak.

Burkolat	Környezet leírása	Megjegyzés, javaslat
Az út aszfaltozott, minkét oldalon burkolt járda és burkolt vízvezető árok.	Az utca rendezett, erős karakterével a légvezetékek nem okoznak vizuális konfliktust.	Felvétel időpontja: 2017.04.03.




Fotók



Sorszám	Közterület, utca neve	Védettség	Javasolt védettség
2.	Duna utca 30-94	nincs	helyi értékvédelmi terület része

Védendő érték	Fasor	Zöldsáv
Gesztenyefasorai	Hiányos, idős gesztenyefasor az utca mindkét oldalán.	Az utca mindkét oldalán zöldsáv, a páros oldalon keskenyebb füves rész található.

Burkolat	Környezet leírása	Megjegyzés, javaslat
Burkolt úttest és járda a páros oldalon. Sárd utcai kereszteződésig mindkét oldalon vízvezető árok, Temes utcáig csak a páros oldalon; mélyítése szükséges.	Széles utca, épületei kiemelkedő építészeti értékeket nem képviselnek. A fasorok erős karaktert alkotnak, kellemes hangulatú utca. Légvezetékek hálózata szövi át az utcaképet.	Felvétel időpontja: 2017.04.03.




Fotók



Sorszám	Közterület, utca neve	Védettség	Javasolt védettség
3.	Favágó utca 78-119	nincs	-

Védendő érték	Fasor	Zöldsáv
Az utcaképet meghatározó fenyősorok.	Fekete fenyő	Keskeny zöldsáv, a házak felőli oldalon, főként gyepes. Néhány ház előtt alacsonyra nyírt buxusok.

Burkolat	Környezet leírása	Megjegyzés, javaslat
Az út burkolatlan, járda és vízelvezető árok nincs.	Az utca karakterét a fenyőfasorok és az előkertekben megjelenő fenyőfák képzik. A terület helyi értékvédelmi területbe nem sorolandó, azonban meghatározó karaktert adó utcarész, így fasorai megőrzendők.	Felvétel időpontja: 2017.05.11.




Fotók




Sorszám	Közszerület, utca neve	Védettség	Javasolt védettség
4.	Felső utca	A helyi értékvédelmi terület része	-

Védendő érték	Fasor	Zöldsáv
Az utca fasorai, zöldfelülete és határoló térfalat képző épületei.	Akác és nyárfasor alkotja. Az akác helyenként 2-3-4 sorban ültetett. Erős karaktert adnak az oszlopos nyárfák.	A széles 10-20m zöldfelületeken helyenként többszintes növényállomány. Rendezett, határozott karaktert adnak.

Burkolat	Környezet leírása	Megjegyzés, javaslat
Az út aszfaltozott, minkét oldalon burkolt járda és vízelvezető árok.	Az utca rendezett, a 124-es házszámú utcától a tereptörés miatt dupla útvonalvezetés van.	Felvétel időpontja: 2017.04.03.



Fotók



Sorszám	Közterület, utca neve	Védettség	Javasolt védettség
5.	Fő utca	A helyi értékvédelmi terület része	-

Védendő érték	Fasor	Zöldsáv
Az utcaképet alkotó zöldsáv és fasor. A 74 és 34 házszámok között az épületek tömegei, megjelenése.	Az utca mindkét oldalán különböző fasor, helyenként dupla. Főként meggy, akác és kőris.	Mindkét oldalon a zöldsáv rendezett 12 és 3m közötti szélességben. 53 és 74 házszámok között a zöldsáv elfogy.

Burkolat	Környezet leírása	Megjegyzés, javaslat
Az út aszfaltozott. Mindkét oldalon burkolt járda és vízelvezető árok.	Az utca rendezett, a zöldfelületek erős karaktert képeznek.	Felvétel időpontja: 2017.04.03.

Helyszínrajz




Fotók



Sorszám	Közterület, utca neve	Védettség	Javasolt védettség
6.	Hamzsabég tér	A helyi értékvédelmi terület része	-

Védendő érték	Fasor	Zöldsáv
A háromszög alakú tér és a térfalait képző épületek.	A tér kőrisfasora rendezet, helyenként hiányos.	Zöldsávot a gyepek alkotja, helyenként a páros oldali zöldsávban kiültetett virágok.

Burkolat	Környezet leírása	Megjegyzés, javaslat
Nincs, járda az út páros oldalán. Vízvezető árok a Hamzsabég tér páros és az Arató utca páratlan oldalán.	A téren nincs köztárgy. Zöldfelülete rendezett gyepek, azonban egyhangú.	Felvétel időpontja: 2017.04.03.




Fotók





Sorszám	Közterület, utca neve	Védettség	Javasolt védettség
7.	Hősök tere	A helyi értékvédelmi terület része	-

Védendő érték	Fasor	Zöldsáv
A tér faegyedei, ligetes facsoportok és az emlékpark.	A fasor nem hiányos, akác alkotja.	Széles zöldfelületeket nyírt gyepek és sövény, valamint évelő virágok alkotják.

Burkolat	Környezet leírása	Megjegyzés, javaslat
Hullámtérkő.	A tér rendezett, kiemelkedő eleme az I. világháborús emlékmű.	Felvétel időpontja: 2017.04.03.



Fotók




Sorszám	Közterület, utca neve	Védettség	Javasolt védettség
8.	Kastély utca	helyi értékvédelmi terület része	-

Védendő érték	Fasor	Zöldsáv
A támfal környezete, a szabálytalan határral rendelkező közterület (telekszerkezet), a teresedés és az utcaképet meghatározó épületek.	nincs	Az utca teresedéseiben elhanyagolt állapotú gyepek, zöldterület van. Az utca jellegzetességéből adódóan, több helyen hiányzik.

Burkolat	Környezet leírása	Megjegyzés, javaslat
Az utca nincs burkolva. Járdák, vízelvezető árok hiányzik.	A kanyargós néhol szűk utcán a telekszerkezet változásai szabálytalan alakú ki-teresedéseket hoztak létre.	Felvétel időpontja: 2017.04.10.

Helyszínrajz




Fotók



Védendő érték	Fasor	Zöldsáv
Hagyományos falusias jellege, a diófákkal.	Hiányos, több szakaszon diófasor adja az utca karakterét.	Mindkét oldalon zöldsáv, változó növényállománnyal.

Burkolat	Környezet leírása	Megjegyzés, javaslat
Az út aszfaltozott. A páros oldalon burkolt járda, vízelvezető árok nincs.	Az utca szakaszonként rendezett, karakterét képzik a diófasorok.	Felvétel időpontja: 2017.04.10.




Fotók




Sorszám	Közterület, utca neve	Védettség	Javasolt védettség
10.	Mecset utca	A helyi értékvédelmi terület része	-

Védendő érték	Fasor	Zöldsáv
Az utcaképet alkotó zöldsáv és fasor. Az utcakép meghatározó karaktere a mecset.	A fasor hiányos, főként gyümölcsfák (megye, szilva) és dísfák alkotják.	Az utca mindkét oldalán gondozott keskeny zöldsáv és árok van. A gyeperes zöldsávot helyenként felváltják a virágkiültetések.

Burkolat	Környezet leírása	Megjegyzés, javaslat
Az utca aszfaltozott. Az utca mindkét oldalán járda és vízelvezető árok van.	A mecset utca Érd Ófalu városrészén fekszik. Kétoldali elektromos vezetékek rontják az utcaképet.	Felvétel időpontja: 2017.04.03. Az utcaképet a betonoszlopok és az oszloptranzformátorok nagymértékben zavarják



Fotók



Védendő érték	Fasor	Zöldsáv
A pincesorok.	Nincs	Helyenként, hiányos.

Helyszínrajz


Fotók



Sorszám	Köztérület, utca neve	Védettség	Javasolt védettség
12.	Római út	A helyi értékvédelmi terület része	-

Védendő érték	Fasor	Zöldsáv
Az utca jellegzetességéből adódó utcakép és vonalvezetése.	A fasor hiányos, a páros oldalon nincs. A páratlan oldali fasort a zöldsávokba ültetett különböző fajok alkotják.	A páratlan oldali zöldsáv rendezett, szélessége 10-3m között váltakozik. A páros oldalon a zöldfelület hiányos.

Burkolat	Környezet leírása	Megjegyzés, javaslat
Az út burkolt. Mindkét oldalon járda. A páratlan oldalán burkolt vízvezető árok.	Az utca rendezett, a hiányos zöldfelületei ellenére. Az elektromos vezetékek rontják az utcaképet.	Felvétel időpontja: 2017.04.03.



Fotók




Sorszám	Közterület, utca neve	Védettség	Javasolt védettség
13.	Szántó utca 56-82	A helyi értékvédelmi terület része	-

Védendő érték	Fasor	Zöldsáv
Az utca vonalvezetése, falusias beépítése.	Hiányos. A fasort főként a kiültetett gyümölcsfák adják.	Mindkét oldalon zöldsáv, főként gyeppel, helyenként sövényekkel. A 80-as házszámnál elfogy.

Burkolat	Környezet leírása	Megjegyzés, javaslat
Az út aszfaltozott. Az utca mindkét oldalán járda, ami a 80-as házszámig elfogy.	Az utca környezete rendezett, de a fasorok hiányosak.	Felvétel időpontja: 2017.04.03.

Helyszínrajz




Fotók



Sorszám	Közterület, utca neve	Védettség	Javasolt védettség
14.	Szapáry utca	A helyi értékvédelmi terület része	-

Védendő érték	Fasor	Zöldsáv
Az utca jellegzetességéből adódó utcakep és vonalvezetése.	Fasor csak a páros oldalon van, részben hiányos. Kiemelkedő egyedek a Szapáry utca 14. szám előtt található akácfa.	A zöldsáv rendezetlen. Az utca gépjárművel járható szakaszán változó szélességű.

Burkolat	Környezet leírása	Megjegyzés, javaslat
Az út burkolatlan. Az utca mindkét oldalán járda, vízvezető árok a helyszínelés alatt építették ki.	Az utca kiemelkedő karakterét a beépítések térfalai adják.	Felvétel időpontja: 2017.04.03.-05.11



Fotók







KÖZTÁRGYAK KATASZTERE

Sorsz.	Köztárgy megnevezése	Köztárgy címe	Védettség
1.	Emlékharang	Ercsi úti temető	Helyi egyedi védelemre javasolt
2.	Kegyeleti emlékmű	Ercsi úti temető	
3.	Szovjet emlékmű	Ercsi úti temető	
4.	Golgota	Érdliget, Budai út – Balatoni út	Helyi egyedi védelemre javasolt
5.	Országzászló tartó emlékmű	Érdliget, Kutyavári út 42-44	Helyi egyedi védelemre javasolt
6.	1848-as emlékmű	Érdliget, Topolya – Tállya utca	Helyi egyedi védelemre javasolt
7.	Világháborús emlékmű	Ófalu, Hősök tere	Helyi egyedi védelemre javasolt
8.	Szent Walburga szobra	Ófalu, Kastély utca	Helyi egyedi védelemre javasolt
9.	KALOT- emlékmű	Ófalu, Kastély utca	Helyi egyedi védelemre javasolt
10.	Kereszt	Ófalu, Mély utca vége	Helyi egyedi védelem
11.	Árvízjelző tábla	Ófalu, Római út 4.	Helyi egyedi védelemre javasolt
12.	Útjelző	Ófalu, Római út 9/a	Helyi egyedi védelemre javasolt
13.	Emléktábla	Ófalu, Római út 29 előtt	
14.	Nepomuki Szt. János szobra	Ófalu, Szent Mihály téri templomkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
15.	Bogner Mária Margit szobra	Ófalu, Szent Mihály téri templomkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
16.	Emlékmű	Ófalu, Szent Mihály téri templomkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
17.	Hősi emlékmű	Parkváros, Bajcsy- Zsilinszky út 204.	
18.	Harangjáték	Városcsözpont, Alsó utca, főtér	Helyi egyedi védelemre javasolt
19.	Emlékmű	Városcsözpont, Alsó utca, főtér	
20.	Batthyány Fülöp szobra	Városcsözpont, Alsó utca, főtér	
21.	Városvédő angyal	Városcsözpont, Alsó utca 9.	
22.	Emléktábla	Városcsözpont, Alsó utca 52.	
23.	Kőrösi Csoma Sándor szobra	Városcsözpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
24.	Equatorális napóra	Városcsözpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
25.	Teleki Sámuel mellszobor	Városcsözpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
26.	Stein Aurél mellszobor	Városcsözpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
27.	Baktay Ervin mellszobor	Városcsözpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
28.	Déchy Mór, mellszobor	Városcsözpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
29.	Teleki Pál mellszobor	Városcsözpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
30.	Prinz Gyula mellszobor	Városcsözpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
31.	Reguly Antal mellszobor	Városcsözpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
32.	Almásy László mellszobor	Városcsözpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
33.	Dr. Balázs Dénes szobra	Városcsözpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
34.	Dr. Sáska László mellszobor	Városcsözpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
35.	Vámbéry Ármin mellszobor	Városcsözpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
36.	Aradi vértanúk emlékműve	Városcsözpont, Kálvin tér, ref. templomkert	
37.	Kopjafa	Városcsözpont, Kálvin tér, ref. templomkert	
38.	Emlékmű	Városcsözpont, Kálvin tér, ref. templomkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
39.	Emlékmű	Városcsözpont, Szabadság tér	
40.	Életfa	Városcsözpont, Szabadság tér	
41.	Emléktábla	Városcsözpont, Szabadság tér	

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettség	Javasolt védettség
1.	Emlékharang	Ercsi úti temető	nincs	Helyi egyedi védelemre javasolt

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Védendő érték
A harang rézből készült, rajta a magyar címer és díszítés. A harangtartó fa.	A műszaki állapota jó.	A harang fej, a rajta található díszítések, valamint eszmei értéke miatt.



Környezeti leírás	Megjegyzés, javaslat
A harang az Ercsi úti temető ravatalozója előtt áll.	A felvétel ideje: 2017.05.11.



Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettség	Javasolt védettség
2.	Kegyeleti emlékmű	Ercsi úti temető	nincs	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Védendő érték
Fa emlékmű és a hozzá tartozó 4 oszloppal. Az oszlopok fejezeti díszítettek: zsidócsillag, kereszt, magyar címer.	Az emlékmű műszaki állapota jó, azonban a 4. oszlop fejezetét tönkretették.	Az emlékmű.



Környezeti leírás	Megjegyzés, javaslat
A temető Ercsi úti bejáratánál található emlékmű, környezete rendezett, növénykiültetéssel díszített.	A felvétel ideje: 2017.05.11



Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettség	Javasolt védettség
3.	Szovjet emlékmű	Ercsi úti temető	nincs	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Védendő érték
Kő emlékmű, díszkő burkolattal, a tetején vörös csillaggal. Az oldalain található feliratok kopottak, rosszul olvashatóak.	A műemlék műszaki állapota jó, a feliratok kopottak.	Az emlékmű.



Környezeti leírás	Megjegyzés, javaslat
Az emlékmű környezete rendezett, orosz sírok találhatóak mellette.	A felvétel ideje: 2017.05.11.



Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettség	Javasolt védettség
4.	Golgota	Érdliget, Budai út – Balatoni út	nincs	Helyi egyedi védelem

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Védendő érték
A parkban márvány és mészkő szobrok. A koncepció része a vakolatlan kerítés a kapu mellett, azonban ezt megrongálták.	Az emlékmű állapota jó.	A szobrok.


Környezeti leírás	Megjegyzés, javaslat
Az emlékmű területe szórt kavicsburkolatú, rendezett környezet, virágágyások.	A felvétel ideje: 2017.05.11.



Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettség	Javasolt védettség
5.	Országzászló tartó emlékmű	Érdliget, Kutyavári út 42-44	nincs	Helyi egyedi védelem

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Védendő érték
Kő alapzaton réz zászlórúd, az emléktábla gránit.	A tárgy műszaki állapota jó.	Az országzászló tartó emlékmű.


Környezeti leírás	Megjegyzés, javaslat
A köztárgy a „Kutyavári” műemlék területén található. Környezete rendezett.	A felvétel ideje: 2017.05.11.



Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettség	Javasolt védettség
6.	1848-as emlékmű	Érdliget, Topolya – Tálya utca	nincs	Helyi egyedi védelem

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Védendő érték
A köztárgy alapja betonlap, kő emlékmű gránittáblával.	Az emlékmű műszaki állapota jó.	



Környezeti leírás	Megjegyzés, javaslat
A köztárgy környezete rendezett szórt burkolatú.	A felvétel ideje: 2017.05.11.



Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettség	Javasolt védettség
7.	Világháborús emlékmű	Ófalu, Hősök tere	nincs	Helyi egyedi védelem

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Védendő érték
Gránit és mészkő szobor.	Az emlékmű műszaki állapota jó.	A szobor.



Környezeti leírás	Megjegyzés, javaslat
Az emlékmű a Hősök terén áll, környezete felújított, rendezett.	A felvétel ideje: 2017.05.11.



Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettség	Javasolt védettség
8.	Szent Walburga szobra	Kastély utca	nincs	Helyi egyedi védelem

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Védendő érték
Mészkő szobor.	Műszaki állapota jó.	A szobor.



Környezeti leírás	Megjegyzés, javaslat
A szobor a Kastély utcában a támfal alatt található. Környezete rendezett.	A felvétel ideje: 2017.04.10.



Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettség	Javasolt védettség
9.	KALOT- emlékmű	Ófalu, Kastély utca	nincs	Helyi egyedi védelem

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Védendő érték
Mészkő tömb, könyv alakú márványtáblával.	Az emlékmű környezetei állapota jó.	Az emlékmű.



Környezeti leírás	Megjegyzés, javaslat
A szobor a hajdani kastély helyén áll. Környezete rendezett.	A felvétel ideje: 2017.05.11.



Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettség	Javasolt védettség
10.	Kereszt	Ófalu, Mély út vége	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Védendő érték
Mésző kereszt.	A köztárgy műszaki állapota jó. Gondoskodnak értékei megtartásáról.	1789-ben állította Illésházy János fia halálának emlékére, azóta fennálló emlék. Bensőséges megformálása az érdekek emlékeztetőjébe vésődött, a városképet meghatározó látványok közé emeli.


Környezeti leírás	Megjegyzés, javaslat
A kereszt, művelés alatt álló díófásorokban található.	A felvétel ideje: 2017.05.11.



Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettség	Javasolt védettség
11.	Árvízjelző tábla	Ófalu, Római út 4.	nincs	Helyi egyedi védelem

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Védendő érték
Domborműves mészkőtábla az 1838-as Dunai árvíz magasságáról.	A tábla műszaki állapota jó.	A domborműves tábla.


Környezeti leírás	Megjegyzés, javaslat
A tábla az Római út 4-es számú épületen található, ma söröző.	A felvétel ideje: 2017.05.11.



Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettség	Javasolt védettség
12.	Útjelző	Ófalu, Római út 9/a.	nincs	Helyi egyedi védelem

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Védendő érték
Római katonát ábrázoló vas dombormű.	Műszaki állapota jó. Gondoskodtak értékei megtartásáról.	A dombormű, megmunkálása.

Környezeti leírás	Megjegyzés, javaslat
A dombormű a volt Thermál Hotel északi falán található.	A felvétel ideje: 2017.05.11.




Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettség	Javasolt védettség
13.	Emléktábla	Ófalu, Római út 29. előtt	nincs	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Védendő érték
Emléktábla Gnojenski Lénárd által vezetett lengyel gyalogos segédhad átvonulásának emlékére. Eredeti és újra avatott tábla.	A műszaki állapota átlagos.	A márvány emléktábla.

Környezeti leírás	Megjegyzés, javaslat
Az emléktáblák környezete rendezett.	A felvétel ideje: 2017.05.11.

Helyszínrajz





Fotók



Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettség	Javasolt védettség
14.	Nepomuki Szent János szobra	Ófalu, Szent Mihály téri templomkert	nincs	Helyi egyedi védelem

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Védendő érték
Mészkő szobor.	A szobor műszaki állapota átlagos.	A szobor.


Környezeti leírás	Megjegyzés, javaslat
A szobor a Szent Mihály téri templomkertben található, környezete rendezett.	A felvétel ideje: 2017.05.11.



Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettség	Javasolt védettség
15.	Bogner Mária Margit szobra	Ófalu, Szent Mihály téri templomkert	nincs	Helyi egyedi védelem

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Védendő érték
Réz szobor.	A szobor műszaki állapota átlagos.	A szobor.



Környezeti leírás	Megjegyzés, javaslat
A szobor a Szent Mihály téri templomkertben található, környezete rendezett.	A felvétel ideje: 2017.05.11.



Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettség	Javasolt védettség
16.	Emlékmű	Ófalu, Szent Mihály téri templomkert	nincs	Helyi egyedi védelem

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Védendő érték
All. világháborús áldozatok emlékműve. Kőtáblák.	Az emlékmű állapota átlagos, betűi jól olvashatóak.	Az emlékmű.



Környezeti leírás	Megjegyzés, javaslat
Az emlékmű a Szent Mihály téri templomkertben található, környezete rendezett.	A felvétel ideje: 2017.05.11.



Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettség	Javasolt védettség
17.	Hősi emlékmű	Parkváros, Bajcsy-Zsilinszky út 204.	nincs	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Védendő érték
A II. világháború áldozatainak hősi emlékműve. Kőtömbön vas 1945-ös évszám és egy láng.	Műszaki állapota átlagos.	Az emlékmű.



Környezeti leírás	Megjegyzés, javaslat
Az emlékmű az érdi Felső Parkvárosi egyesület épülete mellett található.	A felvétel ideje: 2017.05.11.



Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettség	Javasolt védettség
18.	Harangjáték	Városmközpont, Alsó utca, főtér	nincs	Helyi egyedi védelem

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Védendő érték
Fém oszlopos szerkezeten 12 harang.	Műszaki állapota jó.	Harangok.



Környezeti leírás	Megjegyzés, javaslat
A harangok a városmközpontban vannak. Környezete rendezett.	A felvétel ideje: 2017.05.11.



Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettség	Javasolt védettség
19.	Emlékmű	Városmközpont, Alsó utca, főtér	nincs	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Védendő érték
1956-os forradalom és szabadságharc emlékműve.	Műszaki állapota jó.	Az emlékmű.


Környezeti leírás	Megjegyzés, javaslat
Az emlékmű a városmközpontban, a főtéren található, rendezett környezetben.	A felvétel ideje: 2017.05.11.



Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettség	Javasolt védettség
20.	Batthyány Fülöp szobra	Városmegye, Alsó utca, főter	nincs	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Védendő érték
Bronz mellszobor, kő lábazon.	A szobor műszaki állapota jó.	A szobor.



Környezeti leírás	Megjegyzés, javaslat
A szobor a Főtéren, a Polgármesteri Hivatallal szemben áll. Mögötte egy fa áll, háttérben pedig egy többszintes lakóház.	A felvétel ideje: 2017.04.10.



Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettség	Javasolt védettség
21.	Városvédő angyal	Városcsözpont, Alsó utca 9.	nincs	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Védendő érték
Bronz szobor.	Műszaki állapota jó.	A szobor.


Környezeti leírás	Megjegyzés, javaslat
A szobor a Művelődési ház előtt található, környezete rendezett.	A felvétel ideje: 2017.04.10.



Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettség	Javasolt védettség
22.	Emléktábla	Városház, Alsó utca 52.	nincs	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Védendő érték
Gránittábla Marcali Kis József festő- és grafikusművész emlékére.	Műszaki állapota jó.	



Környezeti leírás	Megjegyzés, javaslat
A tábla a volt szülőházára van kitéve, amely most a gyermekszolgálat épülete.	A felvétel ideje: 2017.04.10.



Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettség	Javasolt védettség
23.	Kőrösi Csoma Sándor szobra	Városcsözpont, Budai út 4. Múzeumkert	nincs	Helyi egyedi védelem

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Védendő érték
Mészö szobor	Műszaki állapota jó, a por és a kosz látszik a felületén.	A szobor



Környezeti leírás	Megjegyzés, javaslat
A szobor a városcsözponti Múzeumkertben található, rendezett, zöld környezetben.	A felvétel ideje: 2017. 05. 11.



Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettség	Javasolt védettség
24.	Equatorális napóra	Városcsözpont, Budai út 4. Múzeumkert	nincs	Helyi egyedi védelem

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Védendő érték
Bronz napóra, kő lábazattal.	Műszaki állapota jó.	A szobor



Környezeti leírás	Megjegyzés, javaslat
A szobor a városcsözponti Múzeumkertben található, rendezett környezetben.	A felvétel ideje: 2017.05.11.



Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettség	Javasolt védettség
25.	Teleki Sámuel mellszobor	Városcsözpont, Budai út 4. Múzeumkert	nincs	Helyi egyedi védelem

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Védendő érték
Bronz mellszobor, kő lábazon.	A szobor műszaki állapota jó.	A szobor.



Környezeti leírás	Megjegyzés, javaslat
A szobor a városcsözponti Múzeumkertben található, rendezett, zöld környezetben.	A felvétel ideje: 2017.05.11.



Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettség	Javasolt védettség
26.	Stein Aurél mellszobor	Városcsözpont, Budai út 4. Múzeumkert	nincs	Helyi egyedi védelem

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Védendő érték
Bronz mellszobor, kő lábazon.	A szobor műszaki állapota jó felületén patina látszik.	A szobor.



Környezeti leírás	Megjegyzés, javaslat
A szobor a városcsözponti Múzeumkertben található, rendezett, zöld környezetben.	A felvétel ideje: 2017.05.11.



Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettség	Javasolt védettség
27.	Batkay Ervin mellszobor	Városmközpont, Budai út 4. Múzeumkert	nincs	Helyi egyedi védelem

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Védendő érték
Bronz mellszobor, kő lábazon.	Jó, a szobor felületén némi patina látszik.	A szobor



Környezeti leírás	Megjegyzés, javaslat
A szobor a városmközponti Múzeumkertben található, rendezett, zöld környezetben.	A felvétel ideje: 2017.05.11.



Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettség	Javasolt védettség
28.	Déchy Mór mellszobor	Városcsözpont, Budai út 4. Múzeumkert	nincs	Helyi egyedi védelem

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Védendő érték
Bronz mellszobor, kő lábazon.	Műszaki állapota jó, a szobor felületén némi patina látszik.	A szobor



Környezeti leírás	Megjegyzés, javaslat
A szobor a városcsözponti Múzeumkertben található, rendezett, zöld környezetben.	A felvétel ideje: 2017.05.10.



Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettség	Javasolt védettség
29.	Teleki Pál mellszobor	Városcsözpont, Budai út 4. Múzeumkert	nincs	Helyi egyedi védelem

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Védendő érték
Bronz mellszobor, kő lábazon.	Jó, a szobor felületén némi patina látszik.	A szobor



Környezeti leírás	Megjegyzés, javaslat
A szobor a városcsözponti Múzeumkertben található, rendezett, zöld környezetben.	A felvétel ideje: 2017.05.10.



Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettség	Javasolt védettség
30.	Prinz Gyula mellszobor	Városcsözpont, Budai út 4. Múzeumkert	nincs	Helyi egyedi védelem

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Védendő érték
Bronz mellszobor, kő lábazon.	A szobor felülete patinás, műszaki állapota jó.	A szobor


Környezeti leírás	Megjegyzés, javaslat
A szobor a városcsözponti Múzeumkertben található, rendezett, zöld környezetben.	A felvétel ideje: 2017.05.10.



Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettség	Javasolt védettség
31.	Reguly Antal mellszobor	Városcsözpont, Budai út 4. Múzeumkert	nincs	Helyi egyedi védelem

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Védendő érték
Bronz mellszobor, kő lábazon.	Műszaki állapota jó, a szobor felületén némi patina látszik.	A szobor



Környezeti leírás	Megjegyzés, javaslat
A szobor a városcsözponti Múzeumkertben található, rendezett, zöld környezetben.	A felvétel ideje: 2017.05.10.



Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettség	Javasolt védettség
32.	Almásy László mellszobor	Városcsözpont, Budai út 4. Múzeumkert	nincs	Helyi egyedi védelem

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Védendő érték
Bronz mellszobor, kő lábazon.	Jó, a szobor felületén némi patina látszik.	A szobor


Környezeti leírás	Megjegyzés, javaslat
A szobor a városcsözponti Múzeumkertben található, rendezett, zöld környezetben.	A felvétel ideje: 2017.05.10.



Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettség	Javasolt védettség
33.	dr. Balázs Dénes szobra	Városcsözpont, Budai út 4. Múzeumkert	nincs	Helyi egyedi védelem

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Védendő érték
Bronz szobor, kő lábazon.	Jó, a szobor felületén némi patina látszik.	A szobor



Környezeti leírás	Megjegyzés, javaslat
A szobor a városcsözponti Múzeumkertben található, rendezett környezetben.	A felvétel ideje: 2017.05.10.



Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettség	Javasolt védettség
34.	dr. Sáska László mellszobor	Városcsözpont, Múzeumkert	nincs	Helyi egyedi védelem

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Védendő érték
Bronz szobor, kő lábazon.	Jó, a szobor felületén némi patina látszik.	A szobor



Környezeti leírás	Megjegyzés, javaslat
A szobor a városcsözponti Múzeumkertben található, rendezett, zöld környezetben.	A felvétel ideje: 2017.04.10.



Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettség	Javasolt védettség
35.	Vámbéry Ármin mellszobor	Városcsözpont, Múzeumkert	nincs	Helyi egyedi védelem

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Védendő érték
Bronz szobor, kő lábazon.	Műszaki állapota jó.	A szobor


Környezeti leírás	Megjegyzés, javaslat
A szobor a városcsözponti Múzeumkertben található, rendezett, zöld környezetben.	A felvétel ideje: 2017.04.10.



Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettség	Javasolt védettség
36.	Aradi vértanúk emlékműve	Városmközpont, Kálvin tér, református templomkert	nincs	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Védendő érték
Az emlékmű egy gyertyát formál, bronz és kő anyagokból. A gyertya oldalán kerek bronzlapokon látható az aradi vértanúk arcképe.	Az emlékmű jó műszaki állapotban van, a bronz felületeken patina látható.	Az emlékmű.



Környezeti leírás	Megjegyzés, javaslat
Az emlékmű a Kálvin téri református templom kertjében áll. A kert rendezett, kerítéssel körülvett.	A felvétel ideje: 2017.05.11.



Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettség	Javasolt védettség
37.	Kopjafa	Városmközpont, Kálvin tér, ref. templom	nincs	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Védendő érték
Fa kopjafa az 1956-os forradalom és szabadságharc mártírjainak emlékére. Az alapja bazalt kiskockakő burkolat.	Műszaki állapota jó.	


Környezeti leírás	Megjegyzés, javaslat
A református templom kertjében található, rendezett környezetben.	A felvétel ideje: 2017.04.10.



Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettség	Javasolt védettség
38.	Emlékmű	Városcsözpont, Kálvin tér, ref. templom	nincs	Helyi egyedi védelem

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Védendő érték
Domborműves mészkőszobor a Trianon emlékére.	Műszaki állapota jó.	


Környezeti leírás	Megjegyzés, javaslat
A református templom kertjében, a templomajtó mellett található, rendezett környezetben.	A felvétel ideje: 2017.05.11.



Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettség	Javasolt védettség
39.	II. világháború áldozatainak emlékműve	Városcsözpont, Szabadság tér	nincs	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Védendő érték
A szoboregyüttes egy bronz nőalakot formál egy szál rózsával a kezében. A nő lábánál egy bronz koszorú fekszik. A nő jobb és bal oldalán mészkő csonka oszlopok.	Jó, a szobor felületén némi patina látszik.	A szobor



Környezeti leírás	Megjegyzés, javaslat
A szobor a városcsözpontban, Múzeumkert épületével szemben található. A forgalmas Budai út zöldszigetében, rendezett, zöld környezetben.	A felvétel ideje: 2017.05.10.



Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettség	Javasolt védettség
40.	Életfa	Városcsözpont, Szabadság tér	nincs	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Védendő érték
Bronz szobor, mely egy fát ábrázol.	Műszaki állapota jó, a szobor felületén patina látszik.	A szobor.

Környezeti leírás	Megjegyzés, javaslat
A szobor a városcsözpontban, Múzeumkert épületével szemben található. A forgalmas Budai út zöldszigetében, rendezett, zöld környezetben.	A felvétel ideje: 2017.05.11.



Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettség	Javasolt védettség
41.	Gulág emléktábla	Városcsözpont, Szabadság tér	nincs	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Védendő érték
Kő alapon található gránit lap, melyen aranyozott betűkkel olvasható a tábla tartalma. A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére.	Az emléktábla jó műszaki állapotban van.	Az emléktábla

Környezeti leírás	Megjegyzés, javaslat
A szobor a városcsözpontban, Múzeumkert épületével szemben található. A forgalmas Budai út zöldszigetében, rendezett, zöld környezetben. Az emlékmű a II. világháború áldozatainak emlékére emlékmű mellett áll.	A felvétel ideje: 2017.05.11.

